



ATTESTATO ISPEZIONE N. 24195

SIPCAM OXON SPA

SEDE LEGALE

IT - 20123 MILANO (MI) - VIA CARROCCIO 8

SEDE OPERATIVA

IT - 26857 SALERANO SUL LAMBRO (LO) - VIA VITTORIO VENETO 81
IT - 27030 – MEZZANA BIGLI (PV) - STRADA PROVINCIALE KM 2.6

Con il presente documento si attesta che è stata effettuata attività di ispezione relativamente all'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'allegato B del D.Lgs. 105 del 26/6/2015 (c.d. Seveso Ter)

Sulla base delle risultanze emerse, per quanto campionato,
si conferma l'adeguata applicazione del

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Data di Ispezione: 26/10/2020

Data di emissione del Certificato di Ispezione: 12/11/2020

CERTIQUALITY Srl – Il Presidente/The President

La valutazione della Verifica, eseguita il 20/07/2016, è documentata nel Rapporto di Ispezione del 20/07/2016. L'attestato non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Il presente documento è relativo a quanto verificato nel momento e nel luogo dell'Ispezione e pertanto CERTIQUALITY Srl non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non assolve l'organizzazione dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Clienti e dal rispetto delle norme che regolano la sua attività.