



## **ATTESTATO ISPEZIONE N. 24195**

### **SIPCAM OXON SPA**

SEDE LEGALE

**IT - 20123 MILANO (MI) - VIA CARROCCIO 8**

SEDE OPERATIVA

**IT - 26857 SALERANO SUL LAMBRO (LO) - VIA VITTORIO VENETO 81**

**IT - 27030 – MEZZANA BIGLI (PV) - STRADA PROVINCIALE KM 2.6**

Con il presente documento si attesta che è stata effettuata attività di ispezione relativamente all'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'allegato B del D.Lgs. 105 del 26/6/2015 (c.d. Seveso Ter)

Sulla base delle risultanze emerse, per quanto campionato,  
si conferma l'adeguata applicazione del

### **SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI**

Data di Ispezione: 03/11/2023

Data di emissione del Certificato di Ispezione: 22/11/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca P...'.

---

CERTIQUALITY Srl – Il Presidente/The President

La valutazione della Verifica, eseguita il 20/07/2016, è documentata nel Rapporto di Ispezione del 20/07/2016. L'attestato non sostituisce gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. Il presente documento è relativo a quanto verificato nel momento e nel luogo dell'Ispezione e pertanto CERTIQUALITY Srl non è in alcun modo responsabile di quanto possa avvenire in luoghi o momenti successivi e non assolve l'organizzazione dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei suoi Clienti e dal rispetto delle norme che regolano la sua attività.